

Os principais elementos construtivos de uma máquina assíncrona são:

- estator (núcleo magnético 1 e enrolamento estatórico 3);
- rotor (núcleo magnético 2 e enrolamento rotórico 4);
- outros elementos construtivos (veio 5, rolamentos 6, carcaça 7, ventilador 8, etc.).



